

2 Monitor équipés chacun de : 1 temp sol + 4 sondes Watermark F7 + 3 Tensiomètres RSU
9 cycles de dessiccation jusqu'au désamorçage des tensiomètres
puis 3 cycles complets jusqu'à 200 cbars

